

监理通知回复单

工程名称: 陕西德仕汽车 2.2MW 屋顶分布式光伏发电项目屋面支架系统与电气安装工程

编号: 002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 003 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、屋顶采光带处已铺设施工通道。
- 2、接地扁铁焊接搭接面积不足的地方已整改完成, 搭接面积为 12cm。

施工项目部 (章):

项目经理:

日期:

王海东

2017.10.13

监理项目部复查意见:

经复查已整改

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期:

2017.10.13

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。