

# 通知单

工程名称：益阳大通湖 200MWp 东大渔光互补发电项目


编号：005



致：中国电建集团江西省火电建设公司二期项目部

事由：关于施工现场 59 区 1 塘基础管桩桩头防腐除锈施工的质量问题

内容：预收购单位人员在巡检过程中发现，59 区 1 塘基础管桩桩头防腐除锈不符合设计及规范要求。

以上问题请总包单位相关负责人引起重视并加强管理，现我预收购单位要求，所有隐蔽工程必须经过检验合格后方可进行隐蔽，否则后果自负。



|                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>预收购单位代表签字：<br>2017年11月15日 | <br>监理签字（盖章）：<br>2017年11月15日 | <br>总包单位签字（盖章）：<br>2017年11月18日 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：本表一式 3 份，由项目管理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。并要求承包单位抄送各施工单位负责人一份。



# 监理工程师通知单回复单

编号: 005

|                                                                                                                                                             |                          |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--|
| 工程名称                                                                                                                                                        | 益阳大通湖二期 100MW 渔光互补并网发电项目 | 合同编号 |  |
| <p>致北京京能清洁能源电力有限公司监理部:</p> <p>我单位在收到__005__号监理通知单后, 已按要求整改完毕, 请予复查。</p> <p>附件: 整改情况</p> <p style="text-align: right;">施工单位(章)<br/>专业工程师: 张友 2017年11月18日</p> |                          |      |  |
| <p>监理单位复查意见:</p> <p style="text-align: center;">经复查, 整改后符合设计及规范要求</p> <p style="text-align: right;">监理签字(盖章): 何习文 2017年11月18日</p>                           |                          |      |  |
| <p>预收购单位复查意见:</p> <p style="text-align: center;">经复查, 整改后符合规范要求</p> <p style="text-align: right;">单位代表签字(盖章): 刘忠志 2017年11月18日</p>                           |                          |      |  |



由 扫描全能王 扫描创建

