

监理整改通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：020

致：河南易通电力工程有限公司

事由：关于 1#塔、28#塔问题的相关事宜

内容：你单位承建的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》，1#、28#塔发现以下问题：

- 1、28#塔至 F 线塔汇集点的电缆直埋高度不够，电缆沟斜坡要求做护坡；
- 2、1#塔 A、B 相和 28#B 相避雷器引线过长；
- 3、1#塔和 28#塔放电计数器必须归零；
- 4、3 个穿管封堵不符合规范要求；F8、1#、28#光纤穿管固定不规范；
- 5、1#电缆抱箍卡要求加装绝缘皮；1#防盗帽紧固不到位；
- 6、2#-3#段导线弧垂大，要求检测；
- 7、塔杆号、警示标牌、电缆桩安装。

以上问题要求你方 4 月 19 日 18 点前整改完毕，希望你方高度重视，抓紧组织整改工作，否则将对你方进行经济考核。

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：孔志刚

日期：2018 年 04 月 18 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建