

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

编号: 17304-YXCN-JXM7-JL-04-05-006

致: 北京慧峰聚能科技有限公司施工项目部

事由 施工质量(安全)问题

内容: 2017年10月25日,我部在巡检时发现你部在现场施工中存在以下问题:

- 1、2台电焊机都没有接地保护措施;
- 2、施焊工艺不满足焊接工艺要求;
- 3、电焊操作工未取得相关作业资格证明;
- 4、蓄电池安装工艺落后;
- 5、不注重对电池的保护,安装过程中有磕碰、摔倒的情况;
- 6、施工环境卫生差。

以上问题责令你单位在10月27号前进行整改。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017年10月25日

本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份