

监 理 通 知 单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLTZ-001

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：关于安全文明施工的问题

内容：

在今日监理巡视过程中，发现：

1. 施工现场，部分管理人员、施工人员未进行安全防护措施，即未佩戴安全帽；
2. 施工现场，部分施工人员未统一着装进行施工，即未穿马甲。

现我监理项目部严格要求，进入施工现场，管理人员、施工人员必须统一着装及正确佩戴安全帽，若后期再次出现此现象并被拍照者，我监理方将以每人 500 元的罚款方式进行经济考核。

附： 2 张照片



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 纪红壮

日期： 2017 年 10 月 22 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理部存一份。