

监 理 通 知 单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLTZ-009

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：关于现场安全问题

内容：经现场巡视发现电缆敷设临边作业人员未穿戴安全带，存在严重安全隐患。现要求你单位立即整改。



监理单位（章）

总/专业监理工程师：贺正高

日期：2017 年 12 月 11 日

注：本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。



