

监 理 通 知 单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLTZ-011

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：

关于现场施工安全问题

内容：

巡视发现你单位现已将大量组件集中堆放在物流车间屋顶，由于物流车间加固尚未完成，因此会造成严重的安全隐患。现要求你单位立即整改。如若后期出现安全问题将由你单位承担，望你单位引起重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李锋伟

日期：2017年12月20日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理部存一份。

