

监 理 通 知 单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLTZ-016

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：关于施工质量问题

内容：

1. 在我方现场巡检时，发现箱逆变的接地现场使用的材料型号 25*4 与图纸设计使用的材料型号 50*5 不符；
2. 箱逆变接地只有 1 点接地，依据图纸要求需 2 点接地。

以上两条问题，要求 甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部 尽快安排施工人员进行整改，整改完成后施工项目部先进行自检，自检合格后报我监理项目部及业主项目部进行查验，查验合格后方可进行下一道工序施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：郭云强

日期：2018 年 04 月 11 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理部存一份