

监 理 通 知 单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLTZ-017

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：关于施工质量问题

内容：

在 2018 年 05 月 25 日-2018 年 05 月 26 日我监理方现场巡视过程中发现：

1. 部分围栏安装高度不在统一水平线上，有倾斜现象，影响观感质量；
2. 部分在散水上安装的围栏螺栓未紧固到位；
3. 部分围栏出现损坏、短缺现象。

以上三条问题，要求 甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部 安排施工人员进行整改，整改完成后施工项目部先进行自检，自检合格后报我监理项目部及业主项目部进行查验。

后附： 4 张图片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李锋伟

日期： 2018 年 5 月 26 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理部存一份

