

监 理 通 知 单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLTZ-018

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：关于施工质量问题

内容：

于 2018 年 7 月 17 日我方对现场进行巡视检查发现以下问题：

1. 部分围栏安装高度不在统一水平线上，有倾斜现象，影响观感质量；
2. 个别箱逆变设备基础地基塌陷；
3. 部分设备基础四周散水出现裂痕、断裂现象；
4. 部分箱逆变设备基础台阶出现裂缝及断裂现象。

以上问题，要求 甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部 尽快安排施工人员进行修复整改，限 3 日完成，整改完成后施工项目部先进行自检，自检合格后报我监理项目部及业主项目部进行查验。

后附： 8 张照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李峰伟

日 期： 2018 年 7 月 17 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理部存一份。

