

监 理 通 知 单

工程名称：阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

编号：ZHJL-AXZG-TZ-01

致：阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目施工项目部

事由：关于现场施工安全问题

经监理、总包及业主现场巡视发现以下问题：

- 1、阿祥 A 厂房屋面采光带与屋顶颜色一致，易导致施工人员在不清楚的情况下踩上去，造成事故。
- 2、阿祥屋面采光带未设置明显警示标志。
- 3、阿祥 B、C 屋面南北方向屋顶没有女儿墙，需要设置安全围栏。

以上问题望你单位及时处理，并将处理结果于三日内上报业主及监理验收。

附：现场问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017 年 10 月 20 日

附件:



