

监 理 通 知 单

工程名称：阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目


编号：ZHJL-AXZG-TZ-03

致：阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目施工项目部

事由：关于现场施工质量问题

经监理现场检查发现：现场土建基础虽已完工，但是由于混凝土保养不到位而出现混凝土表面起皮、裂缝。以上问题望你项目部及时处理，并将处理结果于三日内上报业主及监理验收。

附图：



监理项目部(章)

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017年12月19日

(19)