

## 监 理 通 知 单

工程名称：无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXLD-SN02

致：浙江京禾电力工程有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于安全文明施工施工事宜

内容：

2017 年 11 月 04 日我监理项目部在现场专项安全巡视检查过程中发现屋面施工未搭设安全行走通道，彩钢瓦屋面采光带附近未设置有效警示隔离存在安全隐患。安全文明施工是重中之重，不能等事故发生才去处理，现要求施工方必须立即处理！

请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改，造成一切后果施工方自负

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 戚平

日 期： 2017 年 11 月 04 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。