

监理通知单

工程名称: 海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目

编号: HL-TZD-01


致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场支架基础混凝土表面观感差的问题

内容:

经监理现场检查发现, 你单位项目部承建的海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目支架基础浇筑已完成, 部分拆模过早导致混凝土表面观感较差, 现要求你单位项目部立即安排人进行整改, 整改完成后通知监理复查。




本通知单要求贵单位在 1 个工作日内进行回复。

附件共 1 页

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 11 月 05 日



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称：海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目


编号：HLSY-HFD-01

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理项目部）


我方收到编号为 HL-TZD-01 的监理通知单后，已按要求完成了所需整改的工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我方项目部在接到监理通知单后，立即安排人员对现场观感差的混凝土表面进行整改修补，现已整改完成，请复查：



整改前



整改后

施工项目部（章）

项目经理：徐钱乾

日期：2017年11月05日

监理项目部复查意见：

经查，现场整改符合要求

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：(18)

日期：2017年11月6日

本表一式三份，由施工项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，施工项目部存一份。