

监理通知单

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号: HX-TZD-01


致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场组件安装观感差的问题

内容:

经监理现场检查发现,你单位项目部承建的海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目组件安装过程中出现同组组件边缘高差 $>5\text{mm}$,相邻组件边缘 $>2\text{mm}$ 现象,不符合《光伏发电工程施工规范》GB50794-2012 的规范要求。现要求你单位项目部立即制定整改方案,并组织进行整改,整改完成后通知监理复查。



抄送建设单位

本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。

附件共 1 页

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 常青

日期: 2018 年 5 月 9 日



本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。