

监 理 通 知 单

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号：TZD-019

致：陕西顺协盈建筑工程有限公司 项目部：

事由：关于三个钢楼梯整改事宜：

内容：

贵项目部是本月 9 日管理人员进场，本月 13 日开始放线施工。在这期间，监理与业主口头、监理例会，监理工作联系单等形式多次要求尽快提交施工工序资料到监理审核，监理早期提供了须施工单位提交的施工资料清单，至今还未提供交（监理通知单编号：TZD-013 未回复，监理通知单编号：TZD-017 要求钢楼梯质量问题整改问题回复），经监理现场查看，还未按照监理通知单要求进行整改到位，不符合施工图纸及相关规范要求。更别说回复监理通知单。

请施工单位立即安排施工人员按照监理通知单要求进行整改到位，并回复监理通知单与提交施工资料。由此给业主造成的损失承担后果。

抄送：建设单位项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 11 月 3 日

