

监 理 通 知 单

工程名称: 方山县袁家甲村光伏扶贫发电项目

编号: FSFP-ZHJL-003

致: 中国能源建设集团河南工程公司

事由: 关于安全文明施工问题

内容: 对贵单位开关站、光伏区安全文明施工大检查中发现如下问题:

- 1、开关站场区地面不平整, 接地焊接完成后, 地沟未能及时回填土。
- 2、开关站场区临近山坡边缘未设置护栏, 只拉了警戒线, 要求设置防护栏。
- 3、开关站生活区宿舍不整洁, 电暖器、电源线乱拉乱放现象严重, 用电不规范, 存在安全隐患。
- 4、光伏区施工人员未按要求佩戴安全帽。

上述问题存在严重安全隐患, 要求贵单位按有关安全文明施工要求及时整改, 整改完成后报监理复查, 验收合格后, 在进行施工。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日 期: 2017 年 12 月 26 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。