

监 理 通 知 单

工程名称:方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目 编号:FSFP-ZHJL-005

致: 中国电建集团河南工程公司

事由: 关于现场开关站施工质量事宜

内容: 监理人员对贵单位开关站施工检查中发现质量问题如下:

- 1、开关站高压室、控制室电缆沟钢盖板加劲肋设置不符合规范要求,边缘整齐,板面起鼓严重。
- 2、开关站走廊地板砖面层镶贴个别处不平整、空鼓,相邻板间存在高低差。

要求贵单位对上述问题限期三天内整改完成,整改完成后报监理复查,验收合格后,再进行下道工序施工。(详见附图)

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 3 月 26 日



注 本表一式__3__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__1__份。

附图一：



附图二：

