

监 理 通 知 回 复 单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：SXMB14-SG-012

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 FSFP-ZHJL-012 的监理通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、9#光伏区支架及组件安装角度已进行调整，设计倾角为 32° ，调整后实测误差在设计值 $\pm 1^{\circ}$ 左右，符合设计要求；
- 2、个别支架安装变形已进行调整，调整后符合设计及规范要求；
- 3、组件安装我方已做好技术交底工作，技术交底及记录一并上报监理部。

施工项目部（章）

项目经理：

日

期：



监理项目部复查意见：

复查，已按要求整改完毕，符合要求。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 二 份。