

监 理 通 知 单

工程名称：旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TD-TZ-01

致：无锡天诚新能源发展有限公司

抄送：大冶旭昊新能源有限公司

事由：施工过程中存在的安全隐患问题。

内容：

自我监理方进场后对施工环境进行一次全面检查，发现在施工在施工中还存在以下安全问题：

- 1、屋面边缘处未设置安全警戒线。
- 2、爬梯处未设置安全警示、标识牌。

以上存在的问题现要求贵单位及时作出整改，并通知我监理方进行二次复查，若后续再次出现此类施工弊端及安全问题则监理方将直接进行罚款处理以示警告。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 10 月 23 日前填报回复单。

监理项目部（章）

现场负责人：

日 期：



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份