

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	监理通知单

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目

编号: TZYS-JL-ZL-003

致: 四川信美电力工程有限公司施工项目部

事由: 现场屋顶加固工程焊接工艺整改事宜

内容:

现场验收发现:

- 1、下料切割后的毛刺没打磨处理干净 (附图一);
- 2、焊道焊渣没清理干净 (附图二);
- 3、油漆粉刷不均匀有流堆现象 (附图三);
- 4、药皮未清理干净 (附图四)。

要求你施工项目部立即对以上焊接工艺问题进行整改,
并整改到位后再报送我监理项目部复审。

监理项目部 (章)


总/专业监理工程师:  刘士发

日期: 2017年11月01日


注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	监理通知单

图一



图二



 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	监理通知单

图三



图四

