



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目
文件名称	监理通知单

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目

编号: TZYS-JL-ZL-007

致: 四川信美电力工程有限公司施工项目部

事由: 1号厂房屋顶支架安装工艺整改事宜

内容:

监理现场验收 1 号厂房屋顶支架安装发现:

1、1 号厂房屋顶支架安装工艺不符合设计及规范要求, 整体感官度不好 (附图一)。要求你部立刻按照设计图纸及规范要求进行整改。

2、1 号厂房屋顶彩钢瓦屋面需要更换的部分至今未更换, 现如今正在上面吊运组件, 有很大的安全隐患 (附图二)。要求你部立即进行更换。

要求你施工项目部立即对以上 1 号厂房屋顶相关问题进行整改, 并于 2017 年 11 月 25 日前整改到位后再报送我监理项目部复审。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 储乐峰

日期: 2017 年 11 月 21 日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	监理通知单

图一



图二



 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	监理通知单

图三

