

监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-043

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）


抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于材料堆放的相关事宜

内容： 监理巡视过程中在当阳伏光的料场内发现部分檩条泡水易出现碱斑、起鼓等情况，影响使用。

组件堆放时上层组件箱的支点压在下层组件板上，此情况可能造成下层组件的隐裂破碎和倒塌等情况。

请相关施工单位立即对上述情况整改。



以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 4 月 02 日前回复本项目监理部

项目监理机构（章）

总监理工程师：

日

期：



由 扫描全能王 扫描创建