

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-082


主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司


事由：关于材料质量相关事宜

内容：光伏区围栏质量：

你单位承建的华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目，经项目监理机构巡视检查发现，12 月 22 日进场的围栏规格不符合设计要求，项目监理机构多次强调必须按照设计图纸要求进行采购，并口头告知本次采购围栏不符合设计要求，要求退场。请你单位接到通知后立即采取行动，把该次不合格围栏撤场，撤场时告知项目监理机构，并形成影像资料回复项目监理机构。



现场测量直径 4mm



设计要求直径 5mm

以上存在问题必须及时整改到位，否则该部分工程量项目监理机构有权不给予计量。请将施工整改结果于 2018 年 12 月 24 日前回复本项目监理机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 12 月 23 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建