

监理通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-031

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区施工质量的相关事宜

内容：监理在现场巡视过程中发现以下问题

- 1、4mm² 光伏线埋地敷设时未穿保护管；
- 2、接地沟及电缆沟深度不足 1m；
- 3、汇流箱接地未与主接地网相连；
- 4、电缆沟未铺沙盖砖即回填；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 1 月 4 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘长文

日期：2017.12.31 年月日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。