

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYMQ-CZZH-TZ-034

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于配电楼施工的相关事宜

内容：监理在现场巡视过程中发现配电楼二次室及 35KV 配电室自流平地面施工不符合设计要求及规范要求，施工中进场材料不符合设计要求，也未向监理单位报验；

要求：你单位必须按设计及规范要求对自流平地面进行整改，自检合格后报验监理验收；


以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 1 月 26 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：

日期：2018 年 1 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。



二次室地面完工实况



材料为快干磁漆

