

监理通知回复单

工程名称：华直当阳市庙前镇4*20MWp地面分布式农光互补光伏发电项目 编号：SXXMX1-SG02-001

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-02 的监理通知后，已按要求完成了 对事件的处理 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：我项目部接到通知单后，对此事高度重视。对相关人员进行严厉批评教育，要求其对当事人真诚道歉。如再犯对其相关人员进行清离出场附带重罚处罚。并对现场所有施工人员做出了严格的安全文明施工的要求，深层次的安全文明施工教育工作，杜绝再次出现类视事件。

附件： /

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：2017年10月10日



监理项目部复查意见：

同意

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2017.11.10



注 本表一式3份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存1份。