

监 理 通 知 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电扶贫项目

编号：002

致：汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（施工项目部）


事由 勃利县光伏分布式发电扶贫项目现场问题

内容 我监理方在巡视现场过程中发现现场存在以下问题：

- 1、现场施工未按技术投标文件内的要求进行施工；
- 2、现场相关施工图纸资料严重滞后，至今未上报；
- 3、施工材料进场后要及时通知监理部门，要进行报验；
- 4、施工现场凌乱，完工场地清理不及时、不彻底，不符合安全文明施工要求；
- 5、部分人员施工无安全防护措施；
- 6、未进行安全教育及安全交底，质量疏于管理。

针对以上事项，现要求你方采取有效措施，在三日内完成整改，并满足业主对项目相关技术要求，如若未见有效整改，将对你方进行经济考核，望你方慎重。

限3日内回复。



监理项目部：章

总/专业监理工程师：张

日期：2017年11月7日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。