

监 理 通 知 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电扶贫项目 编号：009

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于安全与现场施工问题

内容：

1、经业主与我方巡查永久村时发现，农户家组件阵列没有任何防护措施，介于组件已串联存在较大安全隐患，要求你方尽快增建围栏及防护标识，并主动与村民普及相关安全知识，确保没有伤害发生。

2、永久村存在大量组件破损情况，望你方做好日常维护工作，确保材料设备安全存放，引以为戒。

3、我方巡查时发现部分电缆沟深度不满足要求，个别汇流箱未采取防火封堵措施，个别组件压块未固定到位，桩位存在一定的偏差问题，有部分村级电站围栏不牢靠，望你方对现场施工严格把关，保质保量！

附图：1 张

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2018年5月16日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存

