

监 理 通 知 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号：011

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于施工质量问题

内容：

我方监理在巡视团结村时发现团结村逆变器基础未按照设计要求回填，现在临近并网发电，具有一定的安全隐患，望你方尽快进行整改，整改后报与我方复查！

以上问题要求贵方收到后 3 日内进行回复！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2018 年 6 月 28 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存

