

监 理 通 知 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：014

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于勃信桩质量问题

内容：

我方监理现场巡视时发现勃信桩基础已出现外露情况，正逢雨季，此处被雨水长期冲刷，现要求你方针对此情况采取整改措施，举一反三，对各村此类情况采取排查，保证电站安全运行。

以上问题要求你方收到后 3 日内完成整改，整改后报我方复查！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金宝

日 期：2018 年 7 月 20 日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



勃信村地基沉降桩基外露

2018-07-19