

监理通知回复单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：003

致 正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 003 的监理通知后，针对施工现场组件间距问题易产生挡光现象影响发电量，我方特召开专题会议并邀请业主和监理参与和协商并拿出解决方案。现报上，请予以复查。

施工项目部（章）

项目经理：

日期：

2017.12.3

监理项目部复查意见：

经审查，已在专题会议中商议此事，结果形成会议纪要，记录在案。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

王源平

2017.12.4

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目
监理项目部