

监理通知回复单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号 009

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 009 的监理通知后，

1、5月25日已安排东海约上业主方去现场协调我方加围栏及防护标识，并主动与村民普及相关的安全知识。

2、破损的板子已通知东海后期补上。

3、我方已按照监理公司发现的吉兴河村、仁兴村部分电缆沟深度不满足要求我方已按时整改完成，均已达标，我方会再次向监理公司提报验收。勃信、立新、岱山、团结仁兴、正阳、中和、吉兴河等村汇流箱均已采用防火泥封堵，围栏基础已加固，组件压块已固定到位，我方已做好自查，小五站镇个别桩位已调整合格无偏差现报上，请予以复查。



监理项目部复查意见：

经审查，永久村围栏要尽快开工，并配合我方现场检查，
以上各村问题望做好自查，我方已检查验收合格

