

监理通知回复单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号 011

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 011 的监理通知后，按监理要求在并网前已将团结村逆变器基础按设计要求回填。请予以复查。

施工项目部（章）

项目总监：杨广中

日期：2018.7.9



监理项目部复查意见：

经实地检查，未达到设计规范要求，
继续整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金宝

日期：2018.7.9

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目
监理项目部

