

监 理 通 知 单

工程名称:扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目 编号: FGGF-ZHJL-002

致: 河南金信电力集团有限公司

事由: 关于施工质量问题

内容: 对贵单位蕤园大王庄村巡视检查过程中发现如下质量问题:

- 1、桩浇筑后, 没有及时收面, 桩顶表面出现裂纹。
- 2、预埋螺栓偏移较大, 螺栓锚入混凝土部分, 达不到设计要求。

现要求你单位及时整改, 整改后报监理验收合格后, 在进行下道工序施工。
(详见附图)



监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 苗守明
日期: 2017年11月15日

附图:

