

# 监理工程师通知回复单

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号: SHSD-SQKR-0306-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 XHGF-003 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了关于现场彩钢板的质量问题, 现报上, 请予以复查。

回复内容: 已与设计院确认, 进场彩钢板的厚度, 规格及质量符合要求, 可正常使用。

附件: ☐ 文字回复材料

☐ 照片

☐ 复测数据

☒ 其他资料

承包单位(章):

技术负责人:

日期: 2017.11.17

项目监理机构核验意见:

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期: 2017.11.18

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建