

监理工程师通知回复单

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号: SHSD-SQKR-0306-005

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 XHGF-005 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了
组件之间的注胶漏水问题, 现报上, 请予以复查。

回复内容: 已与设计院联系, 将尽快安排 U 区、P 区、Q 区、R 区、S 区、T 区的 20 个规则
雨棚的檩条进行封堵。对于屋面漏雨现象, 将尽快安排整改, 确保工程质量。

附件: ☐ 文字回复材料

☐ 照片

☐ 复测数据

☐ 其他资料

承包单位 (章)

技术负责人:



日期: 2017.12.01

项目监理机构核验意见:

尽快整改, 以免漏水淋湿商户物品造成损失

项目监理机构 (章):



专业监理工程师:

日期: 2017.12.2

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建