

监理工程师通知回复单

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号: SHSD-SQKR-0306-010

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 XHGF-010 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 二次倒运组件的保护事宜, 现报上, 请予以复查。

回复内容: 已做好组件搬运保护措施, 作业人员穿戴好个人劳防保护用品, 两人同时作业, 轻拿轻放, 搬运过程中避免造成颠簸和震动。

附件: ☐ 文字回复材料

☐ 照片

☐ 复测数据

☐ 其他资料

承包单位 (章)

技术负责人: 卫正

日期: 2017.12.22

项目监理单位核验意见:

项目监理单位 (章):

专业监理工程师: 卫正

日期: 2017.12.23

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建