

监理工程师通知回复单

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号: SHSD-SQKR-0306-006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 XHGF-006 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了
檩条外挑达不到墙角, 与图纸不符, 现报上, 请予以复查。

回复内容: 现已整改完毕, 详情见附件。

附件: ☐ 文字回复材料

☒ 照片

☐ 复测数据

☐ 其他资料

承包单位 (章):

技术负责人: 董卫正

日期: 2017.12.01

项目监理机构核验意见:

按图施工, 确保施工质量

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 董卫正


日期: 2017.12.02

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

整改前:



整改后:

