

监理通知单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-006

致：上海上电电力工程有限公司

事由：檩条外挑达不到墙角，与图纸不符。

内容：监理现场巡视发现 M5-M6、J2-J3 檩条外挑不到墙角，与图纸设计不符合。望你单位立即整改。达到图纸设计要求，否则因质量问题及返工所造成的损失由你单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年11月3日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建