

监理通知单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-009

致：上海上电电力工程有限公司

事由：现场问题整改事宜。

内容：监理现场巡视发现（1）U、P、Q、R、S、T区的檩条未封堵；（2）M2-M3、M5-M6檩条参差不齐；（3）B1-B2的东北角的三个支墩未垫平安装牢固，必须把支墩下垫的木板换成镀锌铁块垫平。最北边的主梁长度不够长，致使支墩无法固定在女儿墙上，必须加长主梁。

以上问题望你单位尽快整改，确保施工质量。



监理项目部（章）
总/专业监理工程师：[Signature]
日期：2017年12月12日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建