

监理通知单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-011

致：上海上电电力工程有限公司

事由：新组件安装固定事宜。

内容：监理现场巡视发现，新组件一部分已经摆放在支架上未固定，现要求你单位尽快紧固压块固定组件。以免起风掀翻组件造成组件损坏。否者由此造成的损失由你单位自行承担并处以罚款。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王凯

日期：2017年12月22日



注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建