

监理通知单



工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-015

致：上海上电电力工程有限公司

事由：新雨棚垃圾清理及线管整改事宜。

内容：监理现场巡视发现新雨棚有垃圾未清理，L3区线管断裂。望你单位尽快安排人员清理及整改。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：王明军

日期：2018年01月16日



由 扫描全能王 扫描创建