

监理工程师通知回复单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：SHSD-SQKR-0306-009

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 XHGF-009 的监理工程师通知单后，已按要求完成了
现场问题整改事宜，现报上，请予以复查。

回复内容：现已整改完毕，详情见附件。

附件：☐文字回复材料

☒照片

☐复测数据

☐其他资料

承包单位（章）：

技术负责人：

日期：

项目监理机构核验意见：

已整改

项目监理机构（章）：

专业监理工程师


日期：

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。




由 扫描全能王 扫描创建

1、標条封堵



2、標条整齐



3、支墩加固，主梁搭接延长

