

监理工程师通知回复单

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号: SHSD-SQKR-0306-015

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 XHGF-015 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 新雨棚垃圾清理及线管整改事宜, 现报上, 请予以复查。

回复内容: 针对上述事宜, 近期将安排施工人员对现场进行整改。

附件: ☒ 文字回复材料

☐ 照片

☐ 复测数据

☐ 其他资料

承包单位 (章):

技术负责人:

日期:

项目监理机构核验意见:

尽快安排整改

项目监理机构 (章)

专业监理工程师

日期:

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建