

监理工程师通知回复单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：SHSD-SQKR-0306-016

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 XHGF-016 的监理工程师通知单后，已按要求完成了有关现场缺陷整改事宜，现报上，请予以复查。

回复内容：针对上述事宜，近期将安排施工人员进行现场整改。

附件：文字回复材料

照片


复测数据

其他资料

承包单位（章）

技术负责人

日期



项目监理机构核验意见：

尽快安排整改

项目监理机构（章）

专业监理工程师

日期



本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建