

监理工程师通知回复单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：SHSD-SQKR-0306-017

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 XHGF-017 的监理工程师通知单后，已按要求完成了有关春节放假事宜，现报上，请予以复查。

回复内容：已安排现场专人负责，做好天气预报工作，下雨前做好防护措施，下雨后对新雨棚进行检查；合理布置节前工作内容和节后计划。

附件：文字回复材料

照片


复测数据

其他资料

承包单位（章）：

技术负责人：

日期：



项目监理机构核验意见：

按此回复单执行

项目监理机构（章）

专业监理工程师

日期：



本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建