

监理通知单

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程


编号：ZDHL-SDHLMY-003

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于 1#厂房屋面支架安装的问题

内容：

我监理部监理人员对本项目工程的 1#厂房屋面支架、组件安装施工现场巡视检查中，发现支架安装质量问题严重，螺丝未紧固到位。组件压块安装不到位，观感质量差。



监理部要求立即进行整改，整改完成后报监理部验收并回复。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

葛文峰
2017.12.16

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部有一份。