

监理通知单

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-005

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于现场施工安全问题

内容：

为保障本工程安全顺利进行，监理部于 2018 年 04 月 05 日上午九时到现场组织一次安全检查，发现问题如下：

- 1、屋面临时用电未设置三级配电箱，临时用电电缆乱拉乱扯现象严重。
- 2、现场厂房屋面垃圾未清理。
- 3、屋面焊接施工现场未配备灭火器。
- 4、5#屋面检修通道玻璃钢格栅板堆放过于集中，未分散堆放。
- 5、桥架独立基础附近施工材料堆放杂乱。
- 6、6#屋面局部防护栏杆需加固。
- 7、箱变基础内垃圾未清理。

以上问题你单位引起重视，确保工人人身安全，并于 2018 年 04 月 06 日前整改完成，整改后报监理部验收，要求你单位在以后的工作中加强现场管理，做好工人的安全教育。

项目监理机构（章）：


总/专业监理工程师：

日


期：

2018.4.5


注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



临时用电线缆杂乱，未设置三级配电箱



天沟垃圾未处理



屋面原材料堆放过于集中



原材料堆放杂乱



屋面防护栏杆倒塌
屋面防护栏杆需加固



箱变基础内垃圾未处理
箱变基础内垃圾未处理