

### 监理工程师通知回复单

工程名称: 齐河县兴泰新能源 3.55MW 分布式光伏发电项目

编号: XE04-JLHF-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司齐河县兴泰新能源 3.55MW 分布式光伏发电项目  
监理项目部

我方接到编号为 ZHJL-SJHJMY-004 监理通知单, 我单位立即响应, 2018 年 1 月 2 日完成以下工作量现报上, 请予以复查。

- 1、对组件全面排查, 对于没有加击穿导电片的组件重新补上击穿导电片。
- 2、遗漏位置重新焊接, 使环网与接地引下线焊接, 同时要求班组必须按照规范要求焊接; 对逆变器逐一排查, 确保每一台逆变器都接地。
- 3、桥架未安装的地方重新补上盖板, 并做好接地工作。
- 4、按照要求在规定的期限内完成全容量并网工作。

施工项目部 (章):

项目经理: 姜洪斌

日期: 2018 年 1 月 2 日

监理项目部复查意见:

经巡视检查, 已对通知单中所提出问题进行了整改, 要求在今后的施工过程中引起重视, 避免此类问题再发生。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 姜洪斌


日期: 2018 年 1 月 3 日

注: 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。




焊接接地扁钢

焊接接地扁钢




接地引下线

接地引下线



桥架接地



安装桥架盖板

安装桥架盖板